JURIS METRAGES ET PLANS



Compagnie d'assurance : MMA IARD

N° de police : 116 436 359

<u>Tél</u>.: 04 92 90 44 00 <u>Fax</u>: 04 92 90 44 01

Email: contact@juris-expertises.fr

Site web:

<u>Siret</u>: 413 759 630 00051 <u>Code NAF</u>: 71-12 B <u>N° TVA</u>: FR 694 137 596 30 <u>N° RCS</u>: 413-759-630

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Arrêté du 29 mars 2007

Établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti

Objet

La présente mission consiste à établir l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, pour l'exonération de garantie de vice caché du vendeur d'un immeuble bâti dans les zones délimitées par arrêté préfectoral ; et ce, en référence à la loi n° 99-471 du 8 juin 1999, modifiée par l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 5 septembre 2006.

Textes réglementaires et normatifs s'appliquant à la mission :

Conformément aux directives du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère délégué à l'industrie, en application du code de la construction et de l'habitation :

Articles législatifs: L 133-5, L133-6, L. 271-4 à L. 271-6.

Articles réglementaires: R 133-7, R133-8, R 271-1 à R 271-5.

La mission et son rapport sont exécutés conformément à l'arrêté du ministère du logement du 7 mars 2012 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites.

Et selon la norme NF P 03-201.

Moyens d'investigation :

L'investigation selon la norme consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation du bâtiment vis-à-vis des termites.

Cet état repose ainsi :

→ <u>Pour les parties non bâties</u> (10 m de distance par rapport à l'emprise du bâtiment et dans la limite de propriété)

Examen et éventuellement sondage des arbres et autres végétaux, souches, piquets de clôture, poteaux, planches ou autres débris de végétaux posés sur le sol, stockage de bois et tous matériaux contenant de la cellulose afin de détecter des indices d'infestation de termites ainsi que des zones propices au passage et/ou au développement des termites.

→ Pour le ou les bâtiments objet de la mission

Sur l'ensemble des niveaux (y compris les niveaux inférieurs non habités) et la totalité des pièces et volumes :

- Examen visuel de toutes les **parties visibles et accessibles**, avec une recherche des indices d'infestation et des zones propices au développement des termites. Lorsque cela est nécessaire, une lampe torche sera utilisée ainsi qu'une loupe de grossissement x10.
- Sondages manuels non destructifs sur l'ensemble des éléments en bois à l'aide d'un outil approprié (poinçon).

Sur les éléments en bois dégradés, les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs.

Dans tous les cas, l'intervention n'a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Désignation du ou des bâtiments

Numéro (indice):

Adresse complète :

Référence cadastrale :

Nature de la copropriété : Pas de copropriété Désignation du ou des bâtiments : Maison sur 2 niveaux

Structure du (ou des) bâtiment : Béton Permis date de construction : 1983

Nombre de niveau : XXXXXXXXXXXXX

Type charpente et couverture : Traditionnelle en bois

Précisions sur le lot visité : Maison individuelle

Autres informations : Rien à signaler

Documents fournis: Non communiqué

Désignation du client

Désignation du Propriétaire:

Nom:

Adresse:

<u>Désignation du donneur d'ordre</u> (si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre) :

Qualité (sur déclaration de l'intéressé) : Agence immobilière

Nom:

Adresse:

Personnes présentes sur le site :

Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom:

Raison Sociale : JURIS METRAGES et PLANS

Adresse: 2, Place de Gaulle - 06600 ANTIBES

Numéro SIRET : 413 759 630 00051

Compagnie d'assurance : MMA IARD Numéro de police / date de validité: 116 436 359

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont

été certifiées par DEKRA Certification 3/5, avenue Garlande 92220 BAGNEUX. Le N° du certificat est DTI1976 délivré le 29/10/2017 et

expirant le 28/10/2022.

Résultats détaillés du diagnostic d'infestation

Le tableau n°1 ci-dessous indique le résultat détaillé du diagnostic d'infestation (concernant les termites) pour chaque partie d'ouvrage contrôlée, ainsi que, le cas échéant, le type de termite détecté, la nature et la localisation de l'attaque.

La signification des abréviations employées figure à la suite du tableau.

<u>Tableau n°1</u>: Identification des bâtiments et parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas

BATIMENTS et parties de bâtiments visités (1)	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	RESULTAT du diagnostic d'infestation (*) (3)
	Rez-de-chaussée	
	Sol	Abs
	Mur	Abs
Entrée	Plafond	Abs
	Plinthes	Abs
	Bâti porte	Abs
	Sol	Abs
E P	Mur	Abs
Escalier	Plafond	Abs
	Plinthes	Abs
	Sol	Abs
	Mur	Abs
	Plafond	Abs
Salle à manger	Plinthes	Abs
	Bâti fenêtre	Abs
	Bâti porte	Abs
	Sol	Abs
	Mur	Abs
	Plafond	Abs
Salon	Plinthes	Abs
	Bâti fenêtre	Abs
	Bâti porte	Abs
	Sol	Abs
	Mur	Abs
	Plafond	Abs
Cuisine	Plinthes	Abs
	Bâti fenêtre	Abs
	Bâti porte	Abs
	Sol	Abs
	Mur	Abs
Rangement sous l'escalier	Plafond	Abs
	Bâti porte	Abs
	Sol	Abs
	Mur	Abs
Dégagement	Plafond	Abs
	Plinthes	Abs

	Sol	Abs
	Mur	Abs
	Plafond	Abs
Bureau avec placard	Plinthes	Abs
	Bâti fenêtre	Abs
	Bâti porte	Abs
	Sol	Abs
	Mur	Abs
Salle d'eau	Plafond	Abs
Salle d edd	Bâti fenêtre	Abs
	Bâti porte	Abs
	Sol	Abs
	Mur	Abs
W.C.	Plafond	
w.c.	<u> </u>	Abs
	Bâti fenêtre	Abs
	Bâti porte	Abs
	Sol	Abs
	Mur	Abs
Chambre avec placard	Plafond	Abs
·	Plinthes	Abs
	Bâti fenêtre	Abs
	Bâti porte	Abs
	Rez-de-chaussée - Studio	
	Sol	Abs
	Mur	Abs
Chambre	Plafond	Abs
Chambre	Plinthes	Abs
	Bâti fenêtre	Abs
	Bâti porte	Abs
	Sol	Abs
	Mur	Abs
Salle d'eau	Plafond	Abs
	Bâti fenêtre	Abs
	Bâti porte	Abs
	Sol	Abs
	Mur	Abs
W.C	Plafond	Abs
W.C.	Plinthes	Abs
	Bâti fenêtre	Abs
	Bâti porte	Abs
	Étage	
	Sol	Abs
	Mur	Abs
Palier avec placard	Plafond	Abs
. ae. at so placera	Plinthes	Abs
	Bâti porte	Abs
	Sol	Abs
	Mur	Abs
	Plafond	Abs
Chambre avec placard	Plinthes	Abs
	Bâti fenêtre	Abs
	Bâti porte	Abs

	Sol	Abs
	Mur	Abs
Salle d'eau	Plafond	Abs
	Bâti fenêtre	Abs
	Bâti porte	Abs
	Sol	Abs
	Mur	Abs
W 6	Plafond	Abs
W.C.	Plinthes	Abs
	Bâti fenêtre	Abs
	Bâti porte	Abs
	Dépendances	
	Sol	Abs
Dissipate to a local to the inve	Mur	Abs
Piscine et son local technique	Plafond	Abs
	Bâti porte	Abs
	Sol	Abs
Baal haves	Mur	Abs
Pool house	Plafond	Abs
	Bâti porte	Abs

⁽¹⁾ Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(*) Abréviations:

Abs: absence d'indices d'infestation de termites le jour de la visite.

Bâtiment, partie de bâtiment, ouvrage ou partie d'ouvrage non examinés

<u>Tableau n°2</u>: Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visitées et justification

Néant

<u>Tableau n°3</u>: Identification des ouvrages, parties d'ouvrage et éléments qui n'ont pas été examinés et justification

Néant

Constatations diverses

Néant

Synthèse

INFESTATIONS(*)	BATIMENT	PARTIE DE BATIMENT	OUVRAGE
Néant			

(*) Abréviations:

Aucun indice d'infestation de termites n'a été relevé le jour de la visite, pour les éléments visibles et accessibles examinés des parties de bâtiment visitées.

⁽²⁾ Identifier notamment: ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

⁽³⁾ Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

Visite effectuée le :

Visite effectuée par :

Durée de la mission : Deux heures

Rapport édité le :

à: ANTIBES

JUHIS METHAGES

2 place Général de Gaulle 06600 ANTIBES Tél. 04 92 90 44 00 - Fax 04 92 90 44 01 SIBEN: 413 759 630

Nota 1 : Un modèle de rapport est fixé par arrêté.

Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 3 : Conformément à l'article L. 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état

Sté JURIS - Cabinet d'Expertises «Le Palais Flora»

12, ave Auber - 06000 NICE 04 93.88 61 48 / Fax 04 93 88 63 13 nos 413 739 630 - 97 31 6900

Attestation sur l'honneur

Je, soussigné, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance.

Sté JURIS - Cabinet d'Expertises
«Le Palais Flora»
12, ave Auber - 06000 NICE
04 93 88 61 48 / Fux 04 93 88 63 13
«C8 412 729 630 - 97 3 6900